

SolidWorks – Pion d'échec

L'objectif est de réaliser le pion d'échec

1/ dessiner l'esquisse ci-dessous

Aide : Utilisez l'outil d'esquisse « arc de cercle » pour dessiner le cercle

2/ Utilisez la fonction « révolution » pour ajouter du volume

